



EUROMAC

## HE50



### Caractéristiques et Avantages :

Le HE 50 est un humidimètre polyvalent et précis destiné à une utilisation en agriculture. Il est utilisé pour mesurer la teneur en humidité des céréales, des produits moulus, des graines oléagineuses et des légumineuses.

Des produits comme l'épeautre, le triticale, la farine de soja et les haricots peuvent être remplacés par d'autres produits comme la fléole des prés, les graines de lin, etc. L'échantillon à étudier est broyé lors de la mesure

### Données Techniques :

**Temps de mesure :** Environ 7s

**Dimensions :** H 50 x L 120 x L 200mm ( hauteur sans cellule de mesure en place)

**Affichage :** Large écran LCD

**Poids brut appareil :** Environ 730g

**Plage de température de fonctionnement :** 5 - 45°C

**Alimentation :** Batterie de 9V

**Température ambiante pour la mesure :** +5°C + 40°C

